

RESTAURATIEDOSSIER SECRETAIRE

BTW nr. 126450122B01
KvK nr. 57395802
ING Bank 8237847
IBAN NL59INGB0008237847
BIC INGBNL2A

Overberg, 4 februari 2014.

Algemene informatie

De secretaire heeft de volgende afmetingen:

- 80 cm breed,
- 103,9 cm hoog,
- 20,1 cm diep (diepste deel meet 49,1 cm).

- Het blad

Het blad wat open geklapt kan worden is 78 cm breed en 34,2 cm hoog. Met 2 scharnieren is het blad aan de secretaire bevestigd. Onder het blad zijn aan beide kanten een lat gemaakt dat als steun fungeert voor het open geklapte blad. Deze latten zijn uitgeschoven 28,6 cm lang en voorzien van een groen textiel.

- Het beslag

Het beslag is in rococo stijl.

- De laden

Onder het blad bevinden zich 3 laden.

De bovenste lade is 10 cm hoog en 74,8 cm breed. Deze lade is olijf van vorm.

De middelste lade is 16,2 cm hoog en 75 cm breed. Deze lade is convex van vorm.

De onderste lade is 17,1 cm hoog en 74,8 cm breed. Deze lade is concaaf van vorm.

- De sloten

Alle drie de laden kunnen op slot gedraaid worden (netzoals het openklapbare blad en het binnen deurtje in de secretaire).

- De poten

Aan de voorzijde zijn aan weerszijden een leeuwenpoot te zien.

- Het hout

Op het blad na is de gehele secretaire van een eikenfineer voorzien. Op het blad is een andere fineer/houtsoort gebruikt ((houtsoort is onbekend (acacia, afrormosia,).

Het hout waar het eikenfineer op bevestigd is, is naaldhout. Ook triplex is gebruikt (voor o.a. de achterzijde).

Het schaderapport

De schade aan de secretaire is variërend.

- Vernislaag en opstuwings in het fineer

De vernislaag op het blad is bros en toe aan vervanging. De opstuwings in het fineer op het blad, veroorzaakt door de schroeven van de scharnieren, zullen worden vlak gemaakt.

- De waterschade

Over de gehele voorzijde is waterschade geconstateerd.

- Eikenfineer

Onderaan aan de voorzijde zijn veel donkere vlekken (spetters van een product) te zien. Ook is het eikenfineer op bepaalde plekken dof.

Aan de onderste randen van de secretaire (zowel de voor- als de zijkanten) vertonen verlies van eikenfineer.

- De leeuwenpoten

Slijtage en botsingen (met bijvoorbeeld de stofzuiger) hebben ervoor gezorgd dat de leeuwenpoten lichte plekken hebben.



De restauratie

Voor de restauratie van het blad is eerst het beslag verwijderd. Daarna is de vernislaag verwijderd met watten gedrenkt in aceton. Dan zijn de opstuwingen behandeld door eerst de oude lijmresten onder het fineer met een scalpelmessje weg te schrapen om daarna nieuwe lijm (konijnenlijm) aan te brengen. De opstuwingen zijn daarna met klemmen op hun plaats gedrukt.

Nadat de overtollige lijmresten waren verwijderd zijn er een aantal lagen watergedragen vernis aangebracht.

De plekken op het fineer waar zich de waterschade bevond is kaal geschuurd waarna het geretoucheerd kon worden met beits. Ook de donkere vlekken/spetters zijn eerst weggeschuurd en vervolgens op dezelfde manier geretoucheerd.

De lacunes in het fineer zijn opgevuld met nieuw eikenfineer en op kleur gebracht door dezelfde beits als voor de retouches.

Als laatste heeft de gehele buitenzijde een terpentijn waslaag gekregen.





Voor restauratie



Na restauratie

